교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관

8D 보고서 · CL-2023-009

JJ정밀(가상) 품질보증팀

D1 팀 구성

품질보증팀 박서진 대리(품질보증), 최민호 과장(생산기술), 윤하나 주임(품질관리)

D2 문제 기술

한빛모터스 납품 HM-EMB-2210 (엔진 마운트 브래킷) 구멍 위치 불량 발생. 접수일 2023-05-22. 발생 공정: 가공.

D3 임시 봉쇄

재고·출하 대기분 선별, 의심 로트 출하 보류, 고객사 선별 인원 지원

D4 근본 원인

가공 지그 클램프 마모

D5 영구 대책 선정

지그 클램프 교체, 주 1회 점검

D6 대책 실행·검증

대책 적용 후 3개 로트 연속 이상 없음 확인 (접수번호 CL-2023-009)

D7 재발 방지

작업표준서·관리계획서 개정, 같은 계열 품번에 전개 여부 검토

D8 종결

고객사 회신 후 종결 · 팀 공유