
1 / 6 · 작업대 비우기

P04 · 검토용 0.2 · 교육 영상 시연용 가상 자료



행동

작업대에 남은 부품을 치워

확인

작업대에 다른 부품이 없는지 확인

멈출 때

다른 부품이 남아 있으면 시작하지 않기

대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장


승인 전 실제 사용 금지 · 품번·날짜·확인자: 확인 필요

2 / 6 · 브래킷 방향 맞추기

P01 · 검토용 0.2 · 교육 영상 시연용 가상 자료

P01 · 조립 전 준비 작업

실습용으로 그린 이미지



교육 영상 시연용 가상 자료

대현테크(가명) · 평택 2공장 · 실제 작업 지시로 사용 금지

행동

홈이 위로 오게 놓아

확인

위쪽 홈을 눈으로 확인

멈출 때

방향이 안 보이면 뒤집지 말고 확인 요청

대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장


승인 전 실제 사용 금지 · 품번·날짜·확인자: 확인 필요

3 / 6 · 고무 패드 놓기

P06 · 검토용 0.2 · 교육 영상 시연용 가상 자료

P06 · 조립 전 준비 작업

실습용으로 그린 이미지



교육 영상 시연용 가상 자료

대현테크(가명) · 평택 2공장 · 실제 작업 지시로 사용 금지

행동

패드 2개를 좌우 홈에 하나씩 놓아

확인

좌우 각각 1개, 합계 2개

멈출 때

빠졌거나 겹쳤으면 다음 단계 보류

대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장


승인 전 실제 사용 금지 · 품번·날짜·확인자: 확인 필요

4 / 6 · 수량과 방향 확인

P02 · 검토용 0.2 · 교육 영상 시연용 가상 자료

P02 · 조립 전 준비 작업

실습용으로 그린 이미지



교육 영상 시연용 가상 자료

대현테크(가명) · 평택 2공장 · 실제 작업 지시로 사용 금지

행동

패드 2개와 위쪽 홈을 다시 봐

확인

2개가 각각 홈 안에 있고 브래킷 홈은 위

멈출 때

손으로 억지로 누르지 말고 O반장에게 확인

대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장


승인 전 실제 사용 금지 · 품번·날짜·확인자: 확인 필요

5 / 6 · 트레이에 담기

P05 · 검토용 0.2 · 교육 영상 시연용 가상 자료

P05 · 조립 전 준비 작업

실습용으로 그린 이미지



교육 영상 시연용 가상 자료

대현테크(가명) · 평택 2공장 · 실제 작업 지시로 사용 금지

행동

완성 부품을 빈 칸에 하나씩 담아

확인

트레이 1개에 4개, 겹침 없음

멈출 때

빈 칸이 없으면 겹쳐 담지 않기

대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장


승인 전 실제 사용 금지 · 품번·날짜·확인자: 확인 필요

6 / 6 · 표시하고 인계하기

P03 · 검토용 0.2 · 교육 영상 시연용 가상 자료

P03 · 조립 전 준비 작업

실습용으로 그린 이미지



교육 영상 시연용 가상 자료

대현테크(가명) · 평택 2공장 · 실제 작업 지시로 사용 금지

행동

수량 4개를 적고 확인을 요청해

확인

4개 표시, 품번·날짜·확인자는 확인 필요

멈출 때

확인 전에는 조립 공정으로 넘기지 않기

대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장

승인 전 실제 사용 금지 · 품번·날짜·확인자: 확인 필요