정비 보고서 / 미승인 초안

교육 영상 시연용 가상 자료 / 현장 실행 금지

제목·상태: CP-02 고장 정비 보고서 / 미승인 초안 / 정비 미착수

대상·작성 기준: JJ에너지 냉각수펌프 CP-02 / 2026-11-05 08:00

발생·관찰: 2026-11-04 14:10 / 축봉부 누수 흔적·베어링부 온도 78℃

기록된 조치: 2026-11-04 14:25 운전 정지. 정비 작업·시험은 미착수.

관련 이력: 2026-08-12 누수, 2026-09-18 온도 상승, 2026-11-04 최근 건. 이력 3건.

원인·조치안: 원인 미확정. 점검·교체 범위는 담당자 확인 후 결정.

확인 필요: 작업 허가·격리 상태, 교체 범위, 시험 기준, 복구 시각

검토·승인: 정비팀 검토·권한자 승인 (확인 필요) / 승인 전 현장 사용 금지

근거: 현장점검기록의 관찰·운전·조치 상태, 설비브리핑의 이력표, 사규와정비지침 개정 2의 1쪽·4쪽.

작업 지시서 / 미승인 초안

교육 영상 시연용 가상 자료 / 현장 실행 금지

대상: JJ에너지 냉각수펌프 CP-02 / 작성 기준 2026-11-05 08:00

정비 미착수. 다음은 승인 검토용 흐름이며 현장 실행 절차가 아니다.

착수 전: 허가·위험성 검토·격리 확인 / 진행 조건: 기록·권한자 확인 전 보류

정비 준비: 최신 승인 지침·범위·자재 확인 / 진행 조건: 교체 필요·적합성·수량 승인

정비 수행: 승인된 현장 절차에 따라 수행 / 진행 조건: 상세 작업 순서·조건 (확인 필요)

검사·인계: 검사 결과·시험 기준·승인 기록 / 진행 조건: 재가동은 권한자 최종 판단

근거: 사규와정비지침 개정 2의 2쪽·4쪽. 상세 절차·작업 일정·담당자·허가번호·시험 조건은 (확인 필요).

현재 14:25 운전 정지 기록만으로 격리 완료·작업 가능·재가동 가능을 판단하지 않는다.

필요 자재 / 준비안·승인 전

교육 영상 시연용 가상 자료 / 현장 실행 금지

자재준비와재고의 담당자 준비안을 옮겼으며 AI가 교체 부품이나 수량을 결정한 것이 아니다.

SK-02 씰 키트: 준비 2세트 / 장부 재고 1세트 / 부족 1세트

GS-02 가스켓: 준비 4개 / 장부 재고 6개 / 부족 0개

CL-01 흡착포: 준비 10장 / 장부 재고 8장 / 부족 2장

근거: 자재준비와재고의 준비안과재고 시트, 사규와정비지침 개정 2의 3쪽.

부족 = 준비 수량 - 재고, 음수면 0. 단위가 다르면 합계 금지.

예약·입고·실물 상태, 적합성·교체 필요·수량은 담당자 확인 필요. 승인 전 구매 지시 금지.